

Reedy 9/24

	Type	L #	Hits	Search Text	Use	Time Stamp	Comments	Error
1	BR8	L1	4	core same cladding same (coupling adj2 coating)	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:32		
2	BR8	L3	4	((("4852968") or ("5553185") or ("5781684") or ("5684909"))).FN.	USPAT	2004/03/09 17:35		
3	BR8	L4	0	2 and 3	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:35		
4	BR8	L2	160	attenuation adj mode	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:42		
5	BR8	L5	65355	attenuation	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:42		
6	BR8	L6	353197	core	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:42		
7	BR8	L7	31089	cladding	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:42		
8	BR8	L8	610201	coupling	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:42		
9	BR8	L9	1620	8 with 7	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:43		
10	BR8	L10	448	5 and 6 and 9	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:43		
11	BR8	L11	132	"10 dB/km"	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:49		
12	BR8	L12	7	10 and 11	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:46		
13	BR8	L13	39	5 with 11	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:46		
14	BR8	L14	2	least near2 "10 dB/km"	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:51		
15	BR8	L15	0	least near2 "5 dB/km"	USPAT; US-PGPUB	2004/03/09 17:51		

LAB - [New Map 1]

FileViewEditToolsWindowHelp

</

